



NALEPKI OSTRZEGAWCZE NA WAGONACH


Znak ostrzegawczy zabroniony przejazd przez górkę rozrządową o promieniu krzywizny (w płaszczyźnie pionowej) mniejszym, niż podany pod znakiem



Znak umieszczony na wagonach do przewozu blachy w zwojach, zakazujący jazdy z otwartymi i nie zaryglowanymi przesuwными ścianami i dachem




Znak umieszczony na wagonach do przewozu blach w zwojach, nakazujący zabezpieczenie zwojów przed przesunięciem bocznym




Przejazd przez hamulce torowe oraz inne urządzenia hamujące lub rozrządowe w trakcie ich działania jest zabroniony:



Zakaz najeżdżania



Zakaz staczania i odrzutu



Znaki na wagonach z przewodem elektrycznego ogrzewania informujące o przeznaczeniu przewodu w zależności od wielkości napięcia (1000, 1500 lub 3000 volt)



Znak ostrzegawczy na wagonach cysternach do przewozu materiałów niebezpiecznych



Wybuchowe podklasa 1.1, 1.2 i 1.3



Wybuchowe podklasa 1.4



Wybuchowe podklasa 1.5




Wybuchowe podklasa 1.6




Niebezpieczeństwo wybuchu



Niepalne i nietrujące gazy




Niebezpieczeństwo ognia



Niebezpieczeństwo ognia



Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne




Materiał utleniający



Materiały trujące w wagonach i magazynach przechowywać z dala od środków spożywczych i artykułów żywnościowych



Materiał promieniotwórczy w sztukach przesyłek kategorii I




Materiał promieniotwórczy




Materiały żrące




Góra



Ostrożnie przetaczać



Zakaz staczania i odrzutu wagonu



Nalepka dla przesyłek nadzwyczajnych o przekroczonej skrajni

